

Gemeinde Maria Alm

Dorf 30

5761 Maria Alm

Datum: 2017-05-09

Sachbearbeiter: Ing. Reinhard Wieser

Tel. 0043 6582 73542 DW 17

FAX. 0043 6582 73542 9

e-mail: wieser@rhv-saalfelden.org

Kanalwartung – Maria Alm 2017

Der RHV Pinzgauer Saalachtal führt 2017 im Gemeindegebiet von Maria Alm (gesamtes Gemeindegebiet ohne Hinterthal, Krallerwinkl und Aberg) Kanalreinigungen und Kanalinspektionen durch.

Bei der Reinigung wird mit hohem Wasserdruck (bis rd. 100bar an der Düse) gearbeitet.

Der Wasserstrahl, die Bewegungen des Räumgutes und Luftturbolenzen führen zu Geräuschen, die auch in den Gebäuden z.T. gut bis recht laut hörbar sind.

Der RHV hat seit rd. zwei Jahren eine spezielle Düse im Einsatz, die diese Turbulenzen erheblich reduziert. Trotzdem kann es vorwiegend bei Objekten, deren Hausanschlüsse "blind" in den Kanal (also direkt in das Rohr und nicht in einen Schacht münden), keine Hausanschlussschächte vorhanden oder diese überschüttet sind und/oder die Entlüftungen der Hauskanalisation nicht normgemäß ausgeführt wurden, zu Problemen kommen:

Durch den Sog der hinter der Kanalreinigungsdüse entsteht, können Wasservorlagen in Waschbecken, Gullys etc. ausgesaugt werden. Dann beginnt es im Haus nach Kanal zu riechen. In diesem Fall bitte alle Geruchsverschlüsse (S-förmiges Rohr beim Ablauf und Gullys) kontrollieren und ggf. wieder mit Wasser befüllen.

Leider kommt es auch fallweise vor, dass der Überdruck vor der Düse die Wasservorlage in Duschen oder WCs heraus - in den Raum - schleudert.

Ist bekannt, dass die Entlüftungen der Hauskanalisation problematisch sind, sollten sie während der Reinigung einen ev. vorhandenen Hausanschlussschacht öffnen (Absicherung vorsehen!) oder zumindest alle WC-Abdeckungen schließen und gut beschweren.

Nähere Auskünfte erhalten Sie beim RHV unter 06582 73542-17.

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Reinhard Wieser

Betriebsleiter-Kanal

RHV Pinzgauer Saalachtal

Marzon 1

A5760 Saalfelden

06582 73542 17